

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成 9年8月	KC-MK210BB	散水車	MK210B-20016	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
54,136km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量				
単位: mm				
4	6			
—	—			
6	7	7	7	
—	—	—	—	
スペア		4	—	

素材: スチール 備考: タイヤサイズ 7.50R16

電装関係			
点検項目	結果	状態	
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ (運転席)	◎		
パワーウィンドウ (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	○	不動	
ETC	/		
タコグラフ	/		

上物仕様			
点検項目	結果	状態	
床材質	/		





キャビン			
点検項目	結果	状態	
シート	○	タバコ穴、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

走行関係			
点検項目	結果	状態	
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワーステアリング	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 80L	

デフ			
点検項目	結果	状態	
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
			平成 9年8月
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ