

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成17年7月	PB-NKR81N	高所作業車	NKR81-7019592		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
28,204km	130PS/96KW	A/T スムーサー 5速	バキューム	長：mm 高：mm	幅：mm	門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	○	ハロゲン 左ライト内水滴あり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	mac	NSS125「NS077」	平成17年7月(不明)





【備考】

【備考】首振、がたあり

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



特記事項

記録簿 無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
1	0		
—	—		
1	1	2	1
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：	

【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 腐修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ