

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年3月	PKG-CYL77V8	アルミウイング	CYL77V8-7004192
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,029,373km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 6速	エアー	長：9,601 mm 幅：2,404 mm 高：2,564 mm 門高：2,425 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明
ギア抜け	△	不明
クラッチ	△	リリース引っかけり
異音	△	不明
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

特記事項

記録簿 有 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
	7	7	
	—	—	
6	6	6	6
5	5	5	5
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	—	—	
素材：アルミ	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML「W8DK732」	





【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----