

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年3月	PKG-CYL77V8	アルミウイング	CYL77V8-7004192
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,029,373km	380PS/279KW	セミア/T スムーサー 6速	エア－	長：9,601 mm 幅：2,404 mm 高：2,564 mm 門高：2,425 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ABS			
マフラー	◎		オーディオ	△	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	不明	床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	△	不明				エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	△	リリース引っ掛かり				パワステ	◎	
異音	△	不明				ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	5	5	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				—	—	—	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DK732」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----