

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年1月	KQG-CXE77A	ドライバン	CXE77A-7000258
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,496,846km	330PS/24.3KW	セミA/T スムーサー 12速	エア―	長：9,634 mm 幅：2,348 mm 高：2,410 mm 門高：2,279 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	鏡面劣化 右側
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス びび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
3	2		
3	2		
8	8	9	9
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
11R22.5		11R22.5	
11R22.5		11R22.5	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：アルミ		備考：後、スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFNYG-	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ