

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年1月	QKG-CXE77A	ドライバン	CXE77A-7000258
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
1,496,846km	330PS/243KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：9,634 mm 幅：2,348 mm 高：2,410 mm 門高：2,279 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	鏡面劣化 右側
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	／	

特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	2		11R22.5	11R22.5		
	3	2		11R22.5	11R22.5		
8	8	9	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：アルミ				備考：後、スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	HFNYG-AKAADQ 「2KY0329-06」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ