

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成30年10月	TKG-XZU712M	シャーシ	XZU712-0004290		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
157,702km	136PS/100KW	M/T 6速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	映らない モニターのみ
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *キャブ補修有。キャブ内汚れ・傷。右ドアバイザー欠品。

記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	5	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		215/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484NL 「S90903224」	平成30年9月
【備考】 全長1300mm、全幅1950mm、有効長1140mm、有効幅1810mm Eマーク付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------