

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成17年12月	ADG-CD4ZA	冷凍バン	CD4ZA-01231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,758,031km			エア－	長：9,366 mm 幅：2,269 mm 高：2,230 mm 門高：2,013 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	○	オイルパンハウジング
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	カラー、映らない
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ、エグレ
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	


特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
6	5		
—	—		
8	9	9	7
10	9	9	6
スベア			
	4	—	


タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA4033-2「B051068」	平成17年12月
【備考】			
直結（スタンバイ付）	デンソー	CG864L	平成17年12月
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			


外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有




割れ



外装キズ



キズ



外装キズ

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】