

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成17年12月	ADG-CD4ZA	冷凍パン	CD4ZA-01231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,758.031km			エア	長: 9,366 mm 幅: 2,269 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,013 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有	スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	オイルパンハウジング	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	△	カラー、映らない	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項

記録簿 有()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	9	9	7	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
10	9	9	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	4	—		スペア	295/80R22.5	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA4033-2 「B051068」	平成17年12月
【備考】			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	デンソー	CG864L	平成17年12月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----