

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成15年7月	KK-FRR35J4S	冷凍ハン	FRR35J4S-7002329
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
773,960km	205PS/151KW	A/T スムーサー 6速	エア	長:5,347 mm 幅:2,024 mm 高:1,954 mm 門高:1,777 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	T/Mシステム
オーディオ	○	操作不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたがり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	/	
パワーステアリング	○	ギヤボックスオイルシールからオイルにじみ
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 120L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量			
単位: mm			
6	7		
-	-		
5	5	6	5
-	-	-	-
スベア	5	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:		





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ハン	矢野特殊自動車	TPA3107「B030609」	平成15年7月
【備考】I型+ストリ ラッシング2段 庫内灯4 水抜き穴4			
直結	デンソー		平成15年7月

【備考】-32℃設定

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】 外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ
- 【ボデー内】