

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年9月	2KG-FD2ABA	冷凍パン	FD2AB-124531
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
184.679km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED LEDフォグ付き
オイル漏れ	○	パワステオイルポンプ 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ミラーカバー削れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リタターダ	/							
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	



特記事項 庫内Rドアエアリブ曲がり、Fガラス飛び石4箇所有り、エンジンキー3本、ボディーキー5本、ボディドアキーシリンダー固着（リヤ、サイド2ヶ所共、現在開）

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	0	3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：スベアタイヤ欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V010H39-04」	令和 3年6月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯LED3ヶ、パレティナガイド、前後エアリブ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、平片開きサイドドア、断熱材の厚み確認リヤ75mmサイド75mm			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2105003465」	令和 3年6月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン付き、ラジコン			
直結	菱重	TDJS 50A- L2 「145700578BL」	令和 3年
【備考】-30度設定、20分で10.5度→-2.5度確認			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------