

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成25年12月	TKG-MK38L	クレーン付平	MK38L-12545
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,849km	215PS/158KW	M/T 6速	エア―	長：5,557 mm 幅：2,118 mm 高：388 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き 液晶割れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ルーフ傷
記録簿 有 (H27/6~R1/12)

タイヤ残量			
単位：mm			
7	6		
—	—		
6	7	5	8
—	—	—	—
スベア	13	—	

タイヤサイズ			
—	—		
—	—		
—	—		—
—	—	—	—
スベア	—	—	—
素材：スチール	備考：タイヤサイズ全て225/70R19.5		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨーボディ		
【備考】ローブ穴4対			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE365HR「KB2606」	平成25年12月
【備考】5段ブーム、フックイン、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ