

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成25年12月	TKG-MK38L	クレーン付平	MK38L-12545
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,849km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長: 5,557 mm 幅: 2,118 mm 高: 388 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異音ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き 液晶割れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート		○	破れ、へたり
ヘッドライト		◎	H I D
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		/	
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 200L





点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		/	

特記事項 ルーフ傷
記録簿 有 (H27/6~R1/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			—		—	
—	—			—		—	
6	7	5	8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		—	—
素材: スチール				備考: タイヤサイズ全て225/70R19.5			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	トヨーボディ		
【備考】ローブ穴4対			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE365HR 「KB2606」	平成25年12月
【備考】5段ブーム、フックイン、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------