

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成29年4月	TKG-MK38L	クレーン付平	JNCLSCOAGHU018907
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,075km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 5,540 mm 幅: 2,126 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 有 (H31/4~R2/4)

タイヤ残量			
単位: mm			
13	8		
-	-		
6	6	5	7
-	-	-	-
スペア	13	-	

タイヤサイズ			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
スペア	-	-	-
素材: スチール	備考: タイヤサイズ全て225/70R19.5		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トヨーボディ		
【備考】ローブ穴4対、丸カン床フック6対			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE365HR 「KC6078」	平成29年3月
【備考】5段ブーム、フックイン、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】