

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 6年3月	2KG-XZU700M	塵芥車	XZU700-0015153	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
602km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		エアサス	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎				
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
クラッチ	◎					床材質	／	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎					デフ					
オイル漏れ	◎										
リターダ	／		異音	◎							
			オイル漏れ	◎							
			デフロック	／							

特記事項 エンジンキー3本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		215/85R16	215/85R16		
	—	—		—	—		
9	9	9	9	215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			9	—	—	—	—
</							