

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90S2	平ボディ	FRR90-7060348
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,865km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,140 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	始動不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	シリンダヘッド
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	△	燃料ホース
排気	△	点検不可
マフラー	△	点検不可
ターボ	△	点検不可
冷却水吹き返し	△	点検不可
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	○	ケースにじみ
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	△	点検不可
オルタネーター	△	点検不可
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	△	点検不可
リーフサス	◎	
燃料タンク	○	スチール 200L ホース漏れ
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
9	4		
—	—		
9	5	5	4
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R19.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	B1403060	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】床鉄板 あおりロープ穴			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ