

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90S2	平ボディ	FRR90-7060348
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,865km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 幅：2,140 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	△	始動不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ			
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	△	シリンダヘッド	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	△	燃料ホース	坂道発進装置	△	点検不可	▼ 走行関係					
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可						
マフラー	△	点検不可	オーディオ	◎							
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	／							
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態			
▼ ミッション			ETC	／		リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		エアサス	／				
ギア鳴き	△	点検不可	▼ 上物仕様			パワステ	△	点検不可			
ギア抜け	△	点検不可				点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
クラッチ	△	点検不可				床材質	／	木材	燃料タンク	○	スチール 200L ホース漏れ
異音	△	点検不可				▼ デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	○	ケース にじみ	異音	△	点検不可						
リターダ	／		オイル漏れ	◎							
			デフロック	／							

特記事項

記録簿 ○

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	B1403060	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----