

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年2月	TRG-NMR85N	ドライバン	NMR85-7038663	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
78,768km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長:3,430 mm 高:1,960 mm	幅:1,770 mm 門高:1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン フォグ付き
オイル漏れ	○	インタークーラーホース スロットルボディ廻り 、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボディキー1本、パワーゲート・ゲートロックレバー固い、床面たわみ、裏面サビ、ステンレスリヤフェンダー、庫内汚れ、ゲートロックレバーキーシリンダー・キーが奥まで刺さらない

記録簿 有 (H31/2~R5/8)

▼

タイヤ残量

単位：mm

6

6

—

—

5

6

6

6

—

—

—

—

スベア

7

—

▼

タイヤサイズ

195/85R16

195/85R16

—

—

195/85R16

195/85R16

195/85R16

195/85R16

—

—

—

—

スベア

195/85R16





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2JB975」	平成30年1月
【備考】ラッシングレール1段、庫内灯LED2ヶ、左スライドドア			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S81103466」	平成30年1月
【備考】最大昇降質量600kg、全長1200mm、全幅1810mm、有効幅1640mm、キャスターストッパーまで880m、庫内リモコン、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------