

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年8月	BDG-FU54JZ	ウイング	FU54JZ-551497
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
745,054km	350PS/257KW	M/T 7速	エア	長: 9,603 mm 幅: 2,402 mm 高: 2,503 mm 門高: 2,426 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID、右不灯
オイル漏れ	◎	ロッカーカバーにじみ有	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	スモール
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	左メインのカバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	△	6速 入らない	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	△	カタカタ音				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	9	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11	11	13	13	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	5	—		スペア	295/80R22.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML [W8DH686]	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ