

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年6月	2DG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH+102171
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,028,533km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,220 mm 幅：2,270 mm 高：2,330 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎							
ターボ	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ 欠品			
冷却水吹返	◎							
			バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブチルトスイッチ蓋のロックワイヤー切れ。左右フェンダーパネル文字消し塗装あり。
 エアー漏れあり。
 E/Gキー2本、ボディキー2本（固着使用不可）、キーレスリモコン1ケ。
記録簿 有（R1/6～R5/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	2	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：アルミ				備考：リヤ8本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F185649」	平成30年6月
【備考】 断熱材：サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。水抜き穴前後2対。左サイド扉観音式。庫内灯5ケ。90度ストッパー付。庫内床後部右側ガイド曲がり。			
冷凍機／直結	東プレ	XV92LOE-V/V 「F185649」	平成30年6月
【備考】 -35℃設定。1Hで +16℃→ -14℃ 確認。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1456 「S90402701」	平成30年
【備考】 PG寸法：全長1475mm 全幅2350mm 有効長1220mm 有効幅2210mm。 最大荷重1000kg。プラットフォーム右後ろ修理跡（曲がり）。ラジコン付。庫内リモコン付。格納時右側ロックバー不良。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ