

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年2月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103636
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
167,645km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,420 mm 幅：2,270 mm 高：2,305 mm 門高：2,107 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

キャブ内汚れ





記録簿

有 (R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	3	2	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	2	6	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				—	—	275/80R22.5	
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「10-121039-1」	平成24年11月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4ヶ、床型キーストン、ジョロダー4列、サイドドア(観音式)、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA	平成24年11月
【備考】 2エバー、-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

【ボデー内】

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ