

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FR1AHJ	冷凍バン	FR1AH-103501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
279,973km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,359 mm 幅：2,305 mm 高：2,383 mm 門高：2,306 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ヘッド後部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8810「B180864」	平成30年12月
【備考】ラッシング3段。ジョロダールール4列。床面型キーストン。サイドドア片観音。水抜き穴4ケ。庫内灯両サイドLED。天井結露防止シート。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年1月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



特記事項 小物入れ欠品。助手席側ダッシュボードすり傷。

記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量			
単位：mm			
	8	8	
	—	—	
6	4	5	4
5	5	6	5
スペア		12	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		295/80R22.5	—
素材：アルミ		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ