

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2PG-FR1AHJ	冷凍パン	FR1AH-103501
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
279,973km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,359 mm 幅: 2,305 mm 高: 2,383 mm 門高: 2,306 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	ヘッド後部にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎ 2.0		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/ アルミ		異音	◎	
異音	◎		【備考】 -35℃設定。					
オイル漏れ	◎		【備考】					
リターダ	◎	永久磁石式	外装状態					

特記事項 小物入れ欠品。助手席側ダッシュボードすり傷。





記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
—	—		
6	4	5	4
5	5	6	5
スペア		12	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スペア		295/80R22.5
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8810 「B180864」	平成30年12月
【備考】 ラッシング3段。ジョロダールール4列。床面型キーストン。サイドドア片観音。水抜き穴4ケ。庫内灯両サイドLED。天井結露防止シート。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年1月
【備考】 -35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----