

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年1月	2KG-FC2ABG	冷凍バン	FC2AB-108646
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32.022km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：6,340 mm 幅：2,282 mm 高：2,225 mm 門高：2,146 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項
記録簿 有 (R1/11-R2/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
8	8		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア	11	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA180707	平成30年11月
【備考】ラッシング2段、庫内灯LED、床型キーストン、水抜き穴4ヶ所、庫内PGリモコン、天井結露防止シート、サイドドア観音式			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成30年11月
【備考】-30℃設定、スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	平成30年11月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全長1,580mm 全幅2,290mm ストッパー迄長さ1,390mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ