

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	肥前自工		
【備考】引出フック11対。スタンション1対。床面1部割れ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	△	クランクシール(フロント、リヤ) オイルエレメント付近漏れ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	○	左不灯 フォグランプ
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	○	途中まで開閉	ワイパー	◎	
			坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	○	サブライポンプ、 高圧パイプ にじみ	異常ランプ	△	ABS、冷却水警告、パ ーキングブレーキラン プ点灯	走行関係		
排気	○	黒煙	オーディオ	—		点検項目	結果	状態
マフラー	○	デールパイプすず付着	オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
ターボ	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (不具合)	/		エアサス (不具合)	/	
ミッション			電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	/		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	ケースにじみ
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 室内汚れ、タバコヤニ大。助手席バイザー外れ。左サイドガード曲がり。左ドア内側曲がり。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
—	—	—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
1	2	6	6	—	—	—	—
スベア		5	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：鉄				備考：			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------