

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年3月	TKG-FD9JLAA	アルミ平	FD9JLA-13481
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
469,774km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 幅：2,360 mm 高：590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	キャビンキズ汚れ、汚れ。キャブ上部シートデッキ付。 E/Gキー3本。
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				9	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	A1403018	
【備考】引き出しフック6対。床丸カンフック7対。後方スタンション穴1ヶ。前立てシートデッキ付。 リヤ煽り高さ480mm。床板割れ・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ