

| 車両情報        |             |            |          |               |                        |                         |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 車名          | 年式          | 型式         | 形状       | 車台番号          |                        |                         |
| UDトラックス     | 平成 5年11月    | U-CD520MN改 | クレーン付ダンプ | CD520MN-10013 |                        |                         |
| 走行          | 馬力          | シフト        |          | ブレーキ          | ボディ内寸                  |                         |
| 約 666,446km | 340PS/250KW | M/T 6速     |          | エア-           | 長:5,115 mm<br>高:832 mm | 幅:2,196 mm<br>門高:699 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態                          |
| 異音      | ◎  |                             |
| オイル混入   | ◎  |                             |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーカバー<br>オイルエレメント付近<br>漏れ |
| 水混入     | ◎  |                             |
| 水漏れ     | ◎  |                             |
| 燃料漏れ    | ◎  |                             |
| 排気      | ○  | 白煙                          |
| マフラー    | ○  | テールパイプすず付着                  |
| ターボ     | ／  |                             |
| 冷却水吹き返し | ◎  |                             |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ○  | 4速 |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係              |                |
|-------------------|----------------|
| 点検項目              | 結果 状態          |
| エアコン              | ○ 風向切替不良       |
| スターター             | ◎              |
| オルタネーター           | ◎              |
| パワーウィンドウ<br>(運転席) | ○ AUTO不良       |
| パワーウィンドウ<br>(助手席) | ◎              |
| 坂道発進装置            | /              |
| 異常ランプ             | ◎              |
| オーディオ             | △ 音出ない         |
| バックカメラ            | /              |
| 電格ミラー             | ◎              |
| ETC               | ◎ 20           |
| タコグラフ             | /              |
| 上物仕様              |                |
| 点検項目              | 結果 状態          |
| 床材質               | / 鉄板<br>へこみ有り。 |

| キャビン      |    |                     |
|-----------|----|---------------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態                  |
| シート       | ○  | 破れ、へたり<br>ビニールカバー破れ |
| ヘッドライト    | ◎  | ハロゲン                |
| ウィンカー     | ◎  |                     |
| ワイパー      | ◎  |                     |
| ミラー       | ○  | 鏡面劣化                |
| 走行関係      |    |                     |
| 点検項目      | 結果 | 状態                  |
| リーフサス     | ◎  |                     |
| エアサス      | /  |                     |
| パワーステアリング | ◎  |                     |
| ハンドル      | ○  | 擦れ<br>割れ            |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>200L        |
| デフ        |    |                     |
| 点検項目      | 結果 | 状態                  |
| 異音        | ◎  |                     |
| オイル漏れ     | ◎  |                     |
| デフロック     | /  |                     |

特記事項 助手席ドア外部から開かず。フロアーマット破れ。室内汚れ、タバコヤニ。シフトノブ社外品。両側サイドステップ破損。

記録簿 有 (H16/12~H29/12)

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 0   | 2 |   |   |
| —   | — |   |   |
| 0   | 0 | 3 | 2 |
| 0   | 0 | 0 | 0 |
| スベア | — | — |   |

| タイヤサイズ  |         |                 |             |
|---------|---------|-----------------|-------------|
|         | 11R22.5 | 11R22.5         |             |
|         | —       | —               |             |
| 11R22.5 | 11R22.5 | 295/80R22.5     | 295/80R22.5 |
| 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5         | 11R22.5     |
| スペア     |         | —               | —           |
| 素材：スチール |         | 備考：左タイヤリア1本バンク。 |             |

| 上物仕様                                              |      |                    |          |
|---------------------------------------------------|------|--------------------|----------|
| 上物名                                               | メーカー | 型式「製造番号」           | 年式       |
| 土砂禁ダンブ                                            | 昭和鉄工 | 東急式D10Z「6465」      | 平成 5年11月 |
| 【備考】                                              |      |                    |          |
| クレーン/クレーン                                         | ヒアブ  | 144B-2CL「14404210」 |          |
| 【備考】親ブーム+子ブーム+伸縮ブーム2段。トップシート付。アタッチメント：オレンジグラブ6枚羽。 |      |                    |          |
|                                                   |      |                    |          |
| 【備考】                                              |      |                    |          |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|