

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
東邦	平成30年3月		平ボディ	TE36H2C3-88023	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 12,000 mm 高:	幅: 2,480 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	○	サイド: 右割れ テールASSY破損
ワイパー	／	
ミラ	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 右テールランプ取付部曲がり、床面穴あきあり

記録簿 有 (H31/3~R5/3)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





10	6	7	10
12	12	12	12
2	1	6	8
スベア		8	—

タイヤサイズ			
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>	<u>265/60R22.5</u>
—	—	—	—
スペア	265/60R22.5	—	—

素材：スチール 備考：右3軸目外、スペアタイヤトレッド部エグレ有り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	TE36H2C3 「TE36H2C3-88023」	平成29年6月
【備考】スタンションが12対、スタンションポール7本、床フック10対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------