

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号		形状		
日野	H17.8	KS	FR1EZW-11862		冷凍車		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料
963614 km	380 ps/kw	M/T . A/T . セミA/T 7 速			3	E13C	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸					
エア . バキューム		長: 4.417 m 幅: 2.289 m 高: 2.285 m 門高: 2.114 m					

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ✕: 点検不可

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎	タペットカバー、下部オイルホトリ	スターター	◎		シート	○	D座席・破れ
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	左球切れ
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウinker	◎	
排気	◎		坂道発進装置			ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	○	ABS異常ランプ点灯	ミラー	◎	右・左・ミラー調整不良
マフラー	◎		オーディオ	◎		キャブ開閉	◎	
ターボ	◎		バックカメラ					
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	○	
異音	◎		ペラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項 (不具合箇所など)

キャブフライトロックレバー不良
レバーで搬入

《走行状態》 自走可 構内の自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				タイヤ商品化 可 or 不可			
3	5			295/80R22.5	←		
4	5	8	5	275/80R22.5	←	←	←
3	1	4	4	275/80R22.5	←	←	←
スペア	8						

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍	矢野特殊	型式 TPA 2918-2 製造番号 B 050 675	17年8月	
冷凍機	サモシング	不明	不明	-25℃設定、直結式、スタンバイ付。2エール

その他	
床アルミキーストン ラッシング2段 シヨロダレー114列 水抜き栓4個 庫内灯5個	サイドドア(左側) リア観音扉(左側)内張(有)

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可) ・ 不可)

