

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年4月	TKG-FEA50	平ボディ	FEA50-543380	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
263,446km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,340 mm 高: 380 mm	幅: 1,780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	前：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ キャップ欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ、インパネポケット欠品。 H31年1月116671km時ミッション交換済み（記録簿有）。 E/Gキー1本、キーレスリモコン1個。
記録簿	有（H31/1～R5/10）

タイヤ残量





単位：m

	7	7	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スピア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：左リヤ外タイヤ挟れ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	「5AE1897R」	平成28年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ