

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年10月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-546041-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
70,431km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,320 mm 幅：2,290 mm 高：2,450 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ、アイドリングストップ付き。
 スマートキー2ヶ、ボデーキー5本、燃料タンクキー1本。

記録簿 有（R6/4）

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位：mm									
	2		2			245/70R19.5		245/70R19.5	
		5		0		245/70R19.5		245/70R19.5	
0	0		0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2		0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア					スペア				
					245/70R19.5				
素材：アルミ					備考：				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELF7 「E7E4299」	令和 5年
【備考】断熱：リヤ100mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、左右上部LED庫内灯。 水抜き穴前後2対、左サイド扉観音式。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100S-CNA	令和 5年
【備考】－35℃設定＋11℃→－17℃ 確認（1h）稼動時間1108h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】