
∃付:R07.0	07/07		Ann e	ROU	₽ 車両ラ	FI	ック	シート	管:	理番号	: 05	536071
車両情報												
車	名		初年度登録		型式			形状			車台	番号
		平成30年1月		TRG-NLR85AN			ドライバン	イバン		NLR85-7031438		
走行馬力				シフト			ブレーキ	ボディ内寸				
			150PS/110KW	А	A/T スムーサー 6速			バキューム		長:3,440 mm幅:1,780 r 高:2,000 mm門高:1,950 r		
◎:良好	0:3	通常式	上 上 行問題なし △	:要修	理 /	:装備無	無し	※あくまでも	当社判	断基準によ	るもので	です
~	エンジ	ン		•		電装関	係		•		キャヒ	* > /
点検項目	結果	_	状態		点検項目	結果		状態	异	京検項目	結果	-
異音	0			I	アコン	0			シー	- ト	0	擦れ
<u>(</u>	©	••••	•••••		ターター	0		•••••		・ ドライト	••••••	ハロゲン
オイル漏れ		オイ	ルパイプ周辺滲み		ン ルタネーター	0		•••••		ンカー	©	,, ,
	©	73 17	のバーク問題が	• • • •		© ()		•••••			© ()	
水混入		••••		• • • •	W(運転席)					<u> </u>		
水漏れ	0				W(助手席)	0			<u> </u>) —	0	
燃料漏れ	0			坂	道発進装置				_			
排気	0			異	常ランプ	0					走行队	•
マフラー	0			オ	ーディオ	0			봈	京検項目	結果	状態
ターボ	0	•••••			ックカメラ	0	カラー	-	1]-	-フサス	0	
冷却水吹返	0	••••		•••	格ミラー	0		•••••		サス	· · · · ·	
		••••	•••••	• • • •		• • • • • • • •	20	•••••			<u> </u>	
•	ミッ		ン		C	(O)		•••••		ステ	©	
点検項目	結果	}	状態	Ŋ	コグラフ				ハン	バドル	0	
ギア鳴き	0	Ξ		•		上物仕	様		燃料	タンク	0	スチール
ギア抜け	©	•		•	点検項目	結果		状態			i	100L
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· • · · ·		. =		≔					デフ	
クラッチ		. 		床	材質	i/i	木材		بإ	京検項目	結果	状態
異音	0	.							=		=	7 11.01
オイル漏れ	0	<u>:</u>							異音		0	
リターダ	/	1							オイ	′ル漏れ	0	
••••••				•					デフ	ロック	/	
特記事項	エンジン	キー	2本、ボデーキー2	本、こ	フロントグリル	割れ。						
記録簿	有(R3/	12~	R5/10)									
.	タイヤ	π ‡ ≡	3		•			タイヤち	トノフ	ŗ.		
<u>, </u>	711	汉里		_				9179	' ^	`		
_		_	<u>単位:mm</u> 1				4	95/75R15	40	5/75R15		
L	7	7						30/ TUINTO	18	U/ 1UN 10	_	
-	_						_				_	
8 6	8	8	8		195/75R	15_	_ 1	95/75R15_	19	5/75R15	_	195/75R15
	<u></u>	\equiv			_			_		_		_
		=										
スペア	_	7				ス^	ヾア		19	5/75R15		


備考:タイヤ6本スタッドレス


素材: スチール

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
ドライバン	キタムラ	ГТ18-2070J	平成29年11月					
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2個、90ドアストッパー、センターローラー								
		1						
【備考】								
【備考】								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					







【外装】 【ボデー内】

外装 キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ