

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0021536
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
17,340km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,270 mm 幅：1,990 mm 高：1,900 mm 門高：1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	カラー
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー傷。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	アイドリングストップ付き
記録簿	有 (H29、6～R2、12)

タイヤ残量			
単位：mm			
5	4		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ			
205/70R17.5		205/70R17.5	
—		—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H163843	平成29年
【備考】断熱：リヤ70mm サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴4ケ。90度ストッパー。左観音扉式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M	平成29年
【備考】-30℃設定（1hで+5℃→ -17℃確認）。スタンバイケーابل付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成29年
【備考】PG寸法：全長1165mm、全幅1895mm（有効長960mm、有効幅1810mm）。最大荷重1000Kg。3枚折り。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ