

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0021536	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
17,340km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,270 mm 高：1,900 mm	幅：1,990 mm 門高：1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項	アイドリングストップ付き		
記録簿	有（H29、6～R2、12）		

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H163843	平成29年
【備考】断熱：リヤ70mm サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴4ケ。90度ストッパー。左観音扉式サイド扉。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M	平成29年
【備考】-30℃設定（1hで+5℃→ -17℃確認）。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474N 「S71207540」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1165mm、全幅1895mm（有効長960mm、有効幅1810mm）。最大荷重1000Kg。3枚折り。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ