

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年3月	2DG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-108202	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
586,238km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,600 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。右ドアパネル凹み。キャブショックアブソーバー抜け。前デフトルクロッドブッシュ摩耗（要交換）。EGキー1本（スペ無し）

記錄簿 有 (R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10	245/70R19.5		245/70R19.5	
	10		9	245/70R19.5		245/70R19.5	
10	9	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	8	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	295/70R19.5	225/80R19.5
スベア				スベア			
		8	8			—	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	18W-11368	平成30年
【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ（不灯）。90度ｽﾀｯﾌﾟ-。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----