

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7088139
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
420,909km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,900 mm 幅：2,100 mm 高：1,960 mm 門高：1,960 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	ベルト亀裂、摩耗。	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 左右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラ	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リッターダ	/							
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ システムフロア						
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、エア－漏れあり、助手席席底フタ割れ欠品、右ドアフェンダーパネル外れ(ビス止め有)。
E/Gキー3本(1本キーレス付)、ボディキー2本、燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H28/5~R5/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	1		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
2	3	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F160395」	平成28年2月
【備考】ラッシングレール2段、左サイド扉（片開き式）、庫内灯3ヶ、水抜き穴前後2対、90度ストッパー付、ボデー左側面穴あき。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「F160395」	平成28年2月
【備考】-30℃設定 +19.0℃ → -6.0℃（1h）確認。 配管ガス漏れあり。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S70101813」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1550mm 全幅2000mm 有効長1395mm 有効幅1915mm 庫内リモコン付 最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------