

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成15年3月	KL-CK632BHT	トラクタ	CK632B-00213
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,244km		M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	HID、左割れ
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前:左割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	○	3速	上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	サイドカバーにじみ	上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					





特記事項 キャビン左前破損のため、キャブ上げれず。470ps。メーター内ディスプレイ不灯。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			295/80R22.5	295/80R22.5		
-	-			-	-		
2	4	3	2	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	10	-		スペア	-	-	-
素材: スチール				備考: スペアタイヤサイズ、10.00R/20			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-13000 「51100-01Z14」	平成15年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----