

| 車両情報 | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---|--------------|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成22年11月 | LKG-FR1EZBG | アルミウイング | FR1EZB-10063 |
| 走行 | 馬力 | シフト | | ブレーキ |
| 約 1,300,000km | 380PS/279KW | セミA/T プロシフト 12速 | | エア- |
| | | | ボディ内寸 | |
| | | | 長: 9,580 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,250 mm | |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|---------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | / | ラジエーター欠 |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | / | ラジエーター欠 |
| 水漏れ | / | ラジエーター欠 |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹き返し | △ | ラジエーター欠 |

| ミッション | | |
|-------|----|-------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | △ | 点検不可 |
| ギア抜け | △ | 点検不可 |
| クラッチ | △ | 点検不可 |
| 異音 | △ | 点検不可 |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 |

| 電装関係 | | |
|----------------|----|---------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| パワーウィンドウ (運転席) | ◎ | |
| パワーウィンドウ (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | / | |
| バックカメラ | ○ | カラー、不鮮明 |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / | |

| 上物仕様 | | |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質 | / | 木材 |

| キャビン | | |
|--------|----|---------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | へたり |
| ヘッドライト | △ | HID、左不灯 |
| ウィンカー | ○ | サイド、右不灯 |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

| 走行関係 | | |
|-----------|----|----------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | △ | リヤエアサス点検不可 |
| パワーステアリング | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 300L 300L |

| デフ | | |
|-------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | △ | 点検不可 |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |





| 上物仕様 | | | |
|---------|---------|----------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | HFRZG- | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 中 | 点傷有 |

特記事項
記録簿 ○

| タイヤ残量 | | | |
|--------|----|----|---|
| 単位: mm | | | |
| 6 | 6 | | |
| - | - | | |
| 6 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | 10 | 11 | 8 |
| スヘア | - | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | |
| | - | - | |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スヘア | - | - | |
| 素材: アルミ | 備考: | | |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |