

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年12月	TKG-FC9JKAA	冷凍バン	FC9JKA-21469
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
559,172km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,180 mm 幅：2,290 mm 高：2,100 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ボタン欠品

バックカメラ	◎	カラーカラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ編板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ左ミラーキャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCKA-FLAFDN「4TB0059-16」	平成28年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。90度ストッパー付。左サイドドア付。水抜き穴前2ヶ所、後2ヶ所。観音扉右断熱カバー割れ。断熱材：サイド70mmリヤ70mmサイド扉70mm。





冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
--------	----	------------	-------

【備考】-30設定（1hで、＋7℃→－13.1℃確認）

格納ゲート	トランテックス	TRKA10-6475D「S7068841」	平成28年
-------	---------	------------------------	-------

【備考】2枚折。P.G寸法：全長1550mm全幅2200mm（有効長1285mm有効幅2115mm）最大荷重1000kg

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有（リペア可）



持記事項 キャブ内汚れ、キズ。コンソールポケット欠品。
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
4	5		
—	—		
0	0	2	1
—	—	—	—
スベア	11	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール	備考：		

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ