

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0021632
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
45,885km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,277 mm 幅：1,979 mm 高：1,910 mm 門高：1,897 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項
記録簿 有（H29/6-R2/12）

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
—	—		
2	3	4	2
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ			
205/70R17.5			
—			
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H163845」	平成29年2月
【備考】ラッシング2段、庫内灯2ヶ、水抜き穴4ヶ所、床アルミ綿、90度ストッパー、庫内PGリモコン、左サイドドア			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「H163845」	平成29年2月
【備考】-30℃設定、スタンバイ付			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474N 「S71207542」	平成29年2月
【備考】最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ