

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年8月	TPG-FBA20	冷凍パン	FBA20-571455	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
173.366km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長:3,040 mm 高:1,780 mm	幅:1,710 mm 門高:1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ、インタークーラーホースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラ	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	○	P/Sラック、にじみ
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール TOL
リターダ	/							
			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ケ、ボデーキー2本、R左右ショックにじみ、天張り汚れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
2	3	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
				スベア	195/75R15	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H186085」	平成30年8月
【備考】エアリブ、庫内灯1ヶ、90度ストッパー、左側スライドサイドドア、断熱厚みリア50mmサイド50mm			
冷凍機／直結	東プレ	XV22HOC-Q 「H186085」	平成30年8月
【備考】-5℃設定、30分運転23.0℃→2.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------