

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年4月	QKG-CXM77AT	土砂禁ダンブ	CXM77AT-7000081	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
148.537km	330PS/243KW	M/T 7速	エアー	長: 5,310 mm 高: 1,190 mm	幅: 2,330 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。リヤトルクロッドブッシュがたあり。(アクスルズレ。)
E/Gキー2本
H30年3月、キャブ交換歴あり。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
3	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
8	5	4	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				スベア			
	—	—			—	—	
素材: スチール				備考: スベア欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業		(不明)
【備考】※コーションプレート欠品。天蓋アーム補修有。リヤゲート水密式。リヤゲート亀裂・補修有。 油圧シリンダー滲み。サブフレーム錆・腐食穴。ボデー錆・腐食穴。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ