

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年4月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-615818
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
698km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,510 mm 幅：2,350 mm 高：590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 200L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー2本 キーレスリモコン1ヶ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	3344 「357」	令和 6年
【備考】引き出しフック5対			
クレーン/クレーン	古河ユニック	URG374A 「G120120」	令和 6年3月
【備考】2.93 t ブーム4段 フックイン ラジコン付き アウトリガーワイド幅			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ