

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
フルハーフ	平成21年5月	DFPFF241AN-	タンクローリー	DFPFF241AN-30105		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ	／	
(運転席)	／	
パワーウィンドウ	／	
(助手席)	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	○	総輪エアサス、ひび リフトアクスル付。 リフトアクスル用エア サス下部割れ。

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項 電動式アウトリガー。車高調整バルブ付。左リレーバルブエア漏れ。リフトアクスル付き。

記録簿 有 (R1/5)

タイヤ残量

単位：mm

7	6	6	6
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア	—	—	

タイヤサイズ

11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア	—	—	—

素材：アルミ 備考：スタッドレスタイヤ。 タイヤPR違い有。



上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	青木製作所		

【備考】品名：液糖。 最大容量：15400ℓ。 最大積載量：20020kg。 タンク2重構造。 1室、横込口2ケ。 油圧式ポンプ。
水抜きコック14ケ。 ジャバラホース入れ1対（ホース1本）。
※左右前側タンクフレーム亀裂有。青木製作所へ問い合わせましたが仕様詳細分らず。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】