

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成21年5月	DFPFF241AN-	タンクローリー	DFPFF241AN-30105
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／				
マフラー	／		オーディオ	／				
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吹返	／		電格ミラー	／				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／					リーフサス	／	
ギア抜け	／							
クラッチ	／					エアサス	○	総輪エアサス、ひびリフトアクスル付。リフトアクスル用エアサス下部割れ。
異音	／					パワステ	／	
オイル漏れ	／					ハンドル	／	
リターダ	／					燃料タンク	／	



特記事項 電動式アウトリガー。車高調整バルブ付。左リレーバルブエア漏れ。リフトアクスル付き。

記録簿 有（R1/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	6	6	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
6	6	6	6	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ。 タイヤPR違い有。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	青木製作所		
【備考】 品名：液糖。 最大容量：15400ℓ。 最大積載量：20020kg。 タンク2重構造。 1室、積込口2ヶ。 油圧式ポンプ。 水抜きコック14ヶ。 ジャバラホース入れ1対（ホース1本）。 ※左右前側タンクフレーム亀裂有。青木製作所へ問い合わせましたが仕様詳細分からです。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ