

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年6月	TPG-FEA20	ドライバン	FEA20-550809	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
87,092km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長: 4,320 mm 高: 1,930 mm	幅: 1,770 mm 門高: 1,730 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	バック ギヤ入れ時ショックあり
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。ブレーキローター・パッド摩耗大。
エンジンキー3本 ボディキー4本 キーレスリモコン1個

記録簿 有 (R1/6~R5/6)

タイヤ残量

単位：mm

3

4

—

—

4

4

4

4

—

—

—

—

スベア

—

—

タイヤサイズ

195/85R15

195/85R15

—

—

195/85R15

195/85R15

195/85R15

195/85R15

—

—

—

—

スベア

195/85R15





—

素材：スチール

備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	766N5959	平成29年
【備考】ラッシングレール2段 庫内灯3ケ 90度ストッパー 左スライド式サイド扉 観音扉3枚式			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------