



管理番号：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

記録簿 無 ○

单位: mm

備考：スタッドレス

素材：スチール

異音		
オイル漏れ		
デフロック		

A line drawing of a truck on a blue grid background. The truck has a cab on the left and a long trailer on the right. The cab is labeled 'サビ' (Rust) and the trailer is labeled '外装へこみ' (Exterior dent).

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ