

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成19年12月	BDG-SH1EGXG	トラクタ・トレーラー	SH1EGX-10526		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
878,063km	410PS/302KW	M/T 7速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○ 腐食 サビ	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	△ DPD	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△ 映らない	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル 両方装着
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	リヤエアサス 、エア漏れ、 ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7		
―	―		
7	7	4	4
―	―	―	―
スベア		3	―

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	―	―	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
―	―	―	―
スベア		295/80R22.5	―
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	各和カブラ	HMV-13-B「7Y-9370」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ