

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成19年12月	BDG-SH1EGXG	トラクタ・トレーラー	SH1EGX-10526	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
878,063km	410PS/302KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	△	DPD			
マフラー	○	腐食 サビ	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル 両方装着			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項
記録簿 有（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	7	4	4	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	3	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	各和カブラ	HMV-13-B 「7Y-9370」	
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ