

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成20年12月	BKG-XZU414M	ドライバン	XZU414-1011544
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
73,600km		M/T 6速	バキューム	長：4,364 mm 幅：1,949 mm 高：2,417 mm 門高：2,325 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	
排気	○	白煙	異常ランプ	◎	
マフラー	○		オーディオ	／	
ターボ	△		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎	
ミッション			ETC	／	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／	
ギア鳴き	◎				
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	○				
リターダ	／				

特記事項	エンジン振れ大 ターボ不良 白煙大 EGR/バイパス排気漏れ
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
5	4	4	4	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア		—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	BZV4760	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ